



ESPECIALISTAS EN RECURSOS HIDRICOS

HARO INGENIEROS E.I.R.L.

Somos una empresa dedicada a la Ingeniería y Gestión de Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos con más de 40 años de experiencia.

Realizamos trabajos de Consultorías, Perforación, Equipamiento, Suministros, Instalaciones de agua y eléctricas y Rehabilitación Integral de Pozos Profundos, Árbol de Descarga, Construcción de Caseta y Conducción de Agua, contamos con equipos de perforación a percusión, equipos para estudios de geofísica, tomografía y diagráfia, equipos de Inspección con Camara de TV a color para pozos profundos, Taller especializado para la fabricación de tableros (Distribución, Fuerza, Automatización y Transmisión) y para la fabricación de los accesorios a utilizar en el árbol de descarga y conducción de agua. Contamos con profesionales y operarios capacitados y homologados.

Tenemos definidos principios de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de prevenir daños a las personas y enfermedades profesionales, como requisitos críticos en la toma de decisiones de la organización.

Nuestra Visión ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor empresa proveedora de servicios relacionados al Recurso Hídrico.

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales y personalizadas en el manejo integral del agua para que logren utilizarlo en el momento oportuno.

Conscientes de nuestra misión nos comprometemos a:

1. Implementar y mantener el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente apropiada a la naturaleza y condiciones de sus operaciones, en un marco de acción preventiva y de mejoramiento continuo.
2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades, productos y servicios que afecten la seguridad, salud ocupacional y medio ambientes a los bienes físicos, a la marcha normal de sus procesos y comunidad vecina con el objetivo de prevenirlos, minimizarlos o eliminarlos, implementando programas de acción preventivos y correctivos.
3. Implementar los controles necesarios que permitan prevenir la contaminación ambiental; principalmente en las actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos ambientales significativos.

4. Prevenir los riesgos a la salud, seguridad ocupacional y medio ambiente, en todas nuestras actividades, de tal manera que se garantice un lugar de trabajo seguro y saludable para nuestro personal y para aquellos que nos brinden servicios.
5. Inducir en sus trabajadores una actitud responsable en materias de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, a través de una sensibilización y capacitación adecuadas a sus requerimientos en estas materias.
6. Publicar y difundir este documento para establecer una amplia comunicación con toda la comunidad.


Nuestras actividades están regidas bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes, que van de la mano con nuestra filosofía: la mejora continua.

Política de Gestión

Somos una empresa dedicada a la ingeniería y gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos y estamos comprometidos con:

- La satisfacción de nuestros clientes, brindándoles servicios de acuerdo a sus necesidades.
- La mejora continua de la eficacia del sistema de gestión integrado (SGI).
- Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestros servicios.
- Prevención de la contaminación y de los riesgos de SSO asociados a las operaciones

ORGANIGRAMA HARO INGENIEROS E.I.R.L.



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa	: HARO INGENIEROS E.I.R.L.
Fecha de Creación	: 17 de Octubre de 1997
Registros Vigentes	: RUC 20378061297 CONSUCODE N° S0134065 MINISTERIO DE AGRICULTURA-Instituto Nacional de Recursos Naturales. Licencia de Empresas Privadas e Instituciones Públicas Calificadas para Perforar Pozos de Aguas Subterráneas.
Domicilio Legal	: Calle Los Seibos I-38 Urb. La Capullana Lima, 33 Santiago de Surco
Almacén	: Calle Julio Cesar Tello 423-Santa Clara, Lima, 03 Ate
Teléfono	: (01) 449-7630
Fax	: 449-1712
Email	: HAROINGE@HAROINGENIEROS.COM.PE C.HARO@HAROINGENIEROS.COM.PE
Representante Legal	: Ing. Julio Haro Córdova CIP N° 10361 Doctor Ingeniero - Hidrogeología DNI: 08760661 Celular 99967-5631

SERVICIOS:

1) GEOFÍSICA

- Georesistivímetro.
- Sondas electros verticales



2) PERFORACIÓN

- Máquinas Perforadoras de Percusión.
- Bucyrus Erie 22W, 24L, 28L y 60L con capacidad de perforación de hasta 250.
- Camión Grúa.
- Camionetas 4 x 4 para traslado del personal.
- Camioneta para transporte de herramientas y materiales.
- Moto soldadoras.
- Generador Eléctrico Portátil para Pruebas de Bombeo.
- Motores para Pruebas de bombeo.
- Bombas de diversas capacidades para prueba con diferentes profundidades.



3) INSPECCIÓN CON CAMARA TELEVISIVA

- Cámara televisiva modelo R-Cam 1000 XLT con lente gran angular de visión frontal y lateral rotativa con giro 360°, grabador en USB. Para inspecciones hasta profundidades de 305 metros.



4) MANTENIMIENTO

- Cepillos de diferentes diámetros, para limpieza.
- Recuperación de fondo.
- Encamisetados de pozos.
- Reprofundizaciones de pozos.
- Suministro e inyección de materiales químicos degradables.

Estudios de Geofísica o Hidrogeología

- Realización de Sondajes Eléctricos Verticales (SEV).
- Inventario de Fuentes de Agua Subterránea.
- Evaluación de la Calidad del Agua.

Tramitología

- Perforación de Pozos.
- Licencia de Uso de Aguas.

Perforación de Pozos Tubulares y Artesanales (Tajo Abierto)

- Perforación.
- Verticalidad y Alineamiento.
- Estudio de Diagrafía.
- Montaje y Desmontaje de Equipo de Bombeo.
- Prueba de Bombeo.

Mantenimiento de Pozos.

- Limpieza con Productos Biodegradables.
- Identificación de Estructuras.
- Limpieza y desarenado de pozos.
- Inspección con Cámara de video a color (Equipo con cámara sumergible).
- Encamisetado con tubería y filtros.

Re-Profundización de Pozos.

- Mantenimiento de Pozos.

Equipamiento de Pozos

- Diseño y Construcción de árbol de descarga.
- Instalaciones Eléctricas y Puesta en funcionamiento.
- Tendido de línea de impulsión.

Diseño y Construcción de Caseta de Protección del Equipo de Bombeo

- Caseta tipo Sedapal de material noble (concreto y ladrillo).
- Caseta Rústica de malla.

Venta, Alquiler y Mantenimiento de Equipos

- Electrobomba.
- Bombas.
- Fundas y ejes.
- Tuberías de impulsión, entre otros.

Consultoría

- Estudio de Vulnerabilidad de Fuentes de Agua.

PRINCIPALES CLIENTES

	-Estudios Hidrogeológicos. -Perforación de Pozo Tubular de 80 m. – Planta Zárate. -Perforación de Pozo Tubular de 120 m. – Planta Trujillo. -Recuperación de Electrobomba y Mantenimiento de Pozo Tubular.
	-Evaluación Hidrogeológica, Perforación y Equipamiento de un Pozo Tubular de 90 M. de profundidad de uso alternativo para la planta UNIQUE S.A.-Lurín-Lima. - Interconexión de pozos de agua (Nº 03 y Nº 02). Planta Lurín.
	- Perforación, Construcción de Caseta de Bombeo y Equipamiento de Pozo Tubular de 80 mt. de profundidad-Urbanización El Oasis II-ICA. - Perforación, construcción caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 60 mt de profundidad – Habilitación Urbana Altos del Valle 1ra Etapa – Moche – Trujillo.
	-Mantenimiento de Pozos Nº 08 y Nº 01-Planta Backus-Ate. - Rehabilitación de pozo. - Encamesitado de pozo.
	- Perforación de Pozo Tubular de 150 mt de profundidad-Quebrada de Huaycoloro - Provincia de Huarochirí.
	-Perforación de un Pozo Tubular de 120 mt de Profundidad para Planta Topy Top SA-San Juan de Lurigancho-Lima.

	-Excavación, Perforación e Instalación de un Sistema Completo de Pozo Tubular para extracción de agua subterránea. -Inspección con Cámara Televisiva y Trabajos de Contingencia (Mantenimiento de Pozo). - Suministro y validación de medidor.
	-Mantenimiento de Pozos N° 01 y N° 03-Planta Huachipa. - Encamisetado de pozo a 105 mt . Pozo 01. Planta Lurigancho.
	-Rehabilitación de Pozos. -Transporte y Evaluación por Cámara de Video. -Suministro e Inyección de material químico (hipoclorito de calcio).
	-Perforación de un Pozo Tubular de 110 mt. de profundidad para el Proyecto "Alameda de Parcona"-Ica.
	-Perforación de Pozo Tubular de 120 mt de profundidad con tubería herramienta de 24" en Planta FITESA PERU-Cajamarquilla-Lurigancho-Chosica. - Desmontaje y montaje de la bomba sumergible y suministro de tubos de acero inoxidable.
	-Perforación de un Pozo Tubular de 80 mt de profundidad ubicado en el sector Genoveva-Lurín. -Servicio de Retiro e Instalación de Electrobomba Sumergible. - Desmontaje cambio de bomba sumergible, montaje de bomba en pozo tubular de agua.

	-Mantenimiento y Recuperación de Pozo de Agua en Planta INFARMASA-ATE.
	-Servicio de Mantenimiento de Pozo en Planta Callao. -Perforación de un Pozo Tubular de 20 mt de profundidad Planta Samanco. - Servicio de mantenimiento y reinstalación de electrobomba sumergible de pozo tubular de 40 mt. Planta Malabrigo – La Libertad.
	-Perforación de un Pozo Tubular de 50 mt de profundidad-Terrenos de las Palmeras Casa Club-Lurín.
	-Perforación de Pozos Tubulares para la Obra: “Ampliación y Mejoramiento del Sistema Integral de agua potable, alcantarillado y disposición final de la zona urbana del distrito de Rupa-Rupa-I Etapa-Tingo María
	-Servicio de Perforación de Pozo Basnaca de 60 mt de profundidad-Marina de Guerra del Perú.
	- Servicios de retiro e instalación de Electrobomba Sumergible – Planta Ate. - Desmontaje y montaje de la bomba sumergible del pozo estrada ubicado en el almacén.

	-Suministro e Instalación de Medidor de Caudal. -Servicio de Rehabilitación y Mantenimiento del Pozo Mixto-Planta Lurigancho-Chosica.
	-Servicio de Mantenimiento del Pozo de Multimercados MINKA-Callao.
	-Suministro, Instalación y Resane de Tubería. -Extracción e Instalación de Bomba Sumergible Pozo 01. -Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Sumergible del Pozo 01.
	-Mantenimiento y Encamisetado del Pozo N° 07 – Jahuay – San Juan de Marcona-Ica.
	-Perforación de Pozo Tubular de 100 mt. para la Obra: “Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Pariachi, La Gloria-San Juan, Horacio Zevallos y Anexos.
	-Construcción y Equipamiento de la Caseta del Pozo para Abastecimiento de Agua del Nuevo Complejo Fronterizo Santa Rosa-Tacna.

	-Mantenimiento de Pozo Tubular N° 9-Planta Cementos Pacasmayo-Pacasmayo. -Inspección con Cámara Televisiva a Pozo Tubular.
	-Habilitación Urbana “Centro Industrial La Chutana”- Perforación de Pozo Tubular. Chilca.
	-Prueba de Bombeo de 02 Pozos Tubulares-Distrito de Cieneguilla.
	-Servicio de Encamisetado de Pozo de BSH de 76 mt. Profundidad.
	-Servicio de Alquiler de Electrobomba Sumergible con grupo electrógeno. -Suministro e Instalación de tubería de 15” con aberturas.

	- Perforación de pozo tubular Nº 2 A de 100 mt de profundidad sector Santa Genoveva – Zona Industrial. Lurín.
	- Reprofundización de pozo existente de 27.0 a 40.0 mt de profundidad terrenos del Seminario Santo Toribio. Lurigancho – Chosica. - Suministro de electrobomba pedrollo MOD2 CP 32/210 A de 10 HP Trifásico 220 v e instalación en el pozo de los terrenos del Seminario Santo Toribio.
	- Expediente hidrológico Eternit. Estudio hidrogeológico eternit – Planta Gyplac. - Perforación de pozo de agua de 140 mts de profundidad – Planta Gyplac ubicado en Av. Principal Urbanización Huachipa – Este – San Antonio.
	- Suministro e instalación de ánodos de sacrificio. Fundo Don Quijote.
	- Mantenimiento de bomba sumergible del pozo 02. Planta Lurigancho. - Adicional por mantenimiento de bomba sumergible del pozo 02. Planta Lurigancho.

	- Reparación de bajante abogada y permeabilización de grietas de cubierta del piso 3. San Isidro.
	- Reprofundización de un pozo tubular hasta los 25 mt. Av. Néstor Gambetta 9053. Callao.
	- Ejecución de partidas de obra en la cuadrilla Pozo PP01 de la obra “Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote – Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochiri.
	- Sellado de pozo primigenio IRH597 Ate de acuerdo a normativa del ANA.
	- Mejora en el pozo de agua planta Callao. Pozo 2.

	- Expediente técnico para la tramitación de la extinción de la Licencia de Uso de agua subterránea por abandono del pozo de 85 m de profundidad.
	- Prueba de bombeo pozo tubular cañete.
	- Sellado de Pozo N° 01. - Sellado de pozo. Suministro de materiales y construcción del pozo a tierra.
	- Perforación de un pozo tubular de 45 m de profundidad para el sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de manzanares Huacho.
	- Perforación de un pozo tubular de 70 m de profundidad para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Huarney.

	- Servicio de limpieza cisterna, trabajos de prolongación y/o sumergible y descarga reparación y sellado de tubería de aereación, trabajos de by pass entre la red de agua y sistema de riego. “Para proyecto sector 62 Chilca Industrial. -Adicionales para trabajos en pozo 806 control de puesta en marcha.
	- Equipamiento y construcción de caseta para pozo de agua Fundo Villavictoria – Irrigación Santa Rosa. - Conducción y automatización de pozo de agua con cisterna elevada. Irrigación Santa Rosa – Fundo Villavictoria.
	- Montaje y desmontaje del pozo. - Rebobinado de motor del pozo.
	- Elaboración de expediente técnico ALRJ Sede Central. - Acondicionamiento de pozo. Proyecto Alpamarca.
	- Perforación de un pozo 60.0 mt de profundidad AA.HH Huampani – Lurigancho Chosica. - Montaje de bomba de eje vertical AA.HH. Huampani – Lurigancho – Chosica.

	- Evaluación y diagnóstico del pozo tubular de 120 m de profundidad para su equipamiento con electrobomba sumergible.
	- Prueba de verticalidad y alineamiento para seis pozos tubulares ubicados en los terrenos Sector: Piscontes – Ica.
	- Perforación de un pozo tubular de 150 m de profundidad, ubicado en la Urb. Industrial Zarate, Cajamarquilla. Distrito de San Juan de Lurigancho. - Suministro e instalación de electrobomba sumergible de 30 Hp de potencia, tubería de succión, tablero de control, árbol de descarga y línea de impulsión del pozo tubular de 150 m de profundidad. San Juan de Lurigancho.
	- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad para el asentamiento humano Municipal Víctor Raúl Haya de la Torre.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	- Inspección de video cámara en un pozo de 110 m de profundidad en el pozo Los Jazmines. Distrito Los Olivos.

- Perforación de un pozo tubular de 20 m de profundidad para la playa Las Gramas. Distrito: San Antonio. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. **HV S.A. CONTRATISTAS.** Ing. Antonio Ferreccio. Octubre 1997.
- Suministro e instalación de electrobomba sumergible, tubería de succión, tablero de control, árbol de descarga y línea de impulsión en el pozo de la Playa Las Gramas. Distrito: San Antonio. Provincia: Cañete. Departamento: Lima **HV S.A. CONTRATISTAS.** Ing. Antonio Ferreccio. Diciembre 1997.
- Suministro e instalación de electrobomba sumergible e instalaciones eléctricas para la Playa Caleta Bujama. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA PLAYA CALETA BUJAMA.** Distrito: Mala. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. Ing. Antonio Ferreccio. Enero 1998.
- Perforación de un pozo tajo abierto para el camposanto El Buen Retiro. Distrito: Puente Piedra. Provincia y Departamento de Lima. Compañía Inmobiliaria y de **INVERSIONES HISPANA S.A** Ing. Juan Quezada. Marzo a Abril de 1998.
- Suministro de motor e instalación de una electrobomba sumergible para la playa Las Totoritas. Distrito: Mala. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. **ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN PLAYA LAS TOTORITAS.** Sr. César Caro. Marzo 1998.
- Reparación y mantenimiento de 3 electrobombas de succión para la Playa Las Totoritas. Distrito: Mala. Provincia: Cañete. Departamento de Lima. **ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN PLAYA LAS TOTORITAS.** Sr. César Caro. Marzo 1998.
- Perforación de un pozo tubular de 50 m de profundidad para el **MONASTERIO CISTERCIENSE.** Distrito: Lurín. Provincia y Departamento de Lima. Madre Sor María Cristina. Setiembre a Octubre de 1998.
- Supervisión de la perforación del pozo tubular de 110 m de profundidad de la habilitación urbana Las Terrazas de Caraponguillo. Distrito: Lurigancho. Provincia y Departamento de Lima. **HV S.A. CONTRATISTAS.** Ing. Josue Villafana. Octubre a Noviembre 1998.
- Desmontaje de electrobomba sumergible, limpieza y desarrollo e instalación de electrobomba sumergible del pozo de la primera etapa de la Urbanización **Playa Las Totoritas.** Distrito: Mala, Provincia: Cañete. Departamento de Lima. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN PLAYA LAS TOTORITAS** Sr. César Caro. Noviembre 1998.

- Perforación de 12 m de pozo tubular para la Playa Caleta Bujama. Distrito: Mala. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS PLAYA CALETA BUJAMA.** Ing. Antonio Ferrecio. Diciembre 1998.
- Suministro e instalación de electrobomba sumergible, tubería de succión, árbol de descarga y línea de impulsión del pozo tubular de la Playa Caleta Bujama. Distrito; Mala. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS PLAYA CALETA BUJAMA.** Ing. Antonio Ferrecio. Enero 1999.
- Recuperación de electrobomba sumergible y mantenimiento del pozo tubular de 80 m de profundidad ubicado en la planta ex talleres – Zárate para **CORPORACIÓN JOSE R. LINDLEY S.A.** Distrito: San Juan de Lurigancho. Provincia y Departamento: Lima. Corporación José R. Lindley S.A. Ing. Augusto Rey Recavarren. Abril 1999.
- Reprofundización del pozo tubular a 110 m de profundidad ubicado en la planta ex talleres – Zarate. Distrito: San Juan de Lurigancho. Provincia y Departamento: Lima. **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Ing. Augusto Rey Recavarren. Junio 1999.
- Estudio de balance hídrico y medición de desagües de la planta industrial José R. Lindley – Rímac. Distrito: Rímac. Provincia y Departamento: Lima. **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Ing. Augusto Rey Recavarren. Junio 1999.
- Evaluación y diagnóstico del pozo tubular de 120 m de profundidad para su equipamiento con electrobomba sumergible para el **HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA.** Distrito, Provincia y Departamento: Lima. Corporación de Desarrollo Lima – Callao. **CORDELICA.** Julio 1999.
- Suministro e instalación de electrobomba sumergible, tubería de succión, tablero de control, árbol de descarga y línea de impulsión en el pozo tubular del **MONASTERIO CISTERCIENSE.** Distrito: Lurín. Provincia y Departamento: Lima, madre Sor María Cristina. Julio 1999.
- Perforación de un pozo tubular de 20 m de profundidad para abastecer de agua a la segunda etapa de la **URBANIZACIÓN PLAYA LAS TOTORITAS.** Distrito: Mala. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. Ing. Juan Enrique Pendevis. Diciembre – Enero 2000.
- Suministro (venta) de Motor e instalación de electrobomba sumergible, tubería de succión, tablero de control, árbol de descarga y línea de impulsión en el nuevo pozo tubular, para el agua potable de la segunda etapa de la urbanización playa Las Totoritas. Distrito: Mala. Provincia: Cañete. Departamento: Lima. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN PLAYA LAS TOTORITAS.** Ing. Juan Enrique Pendevis. Febrero 2000.
- Prueba de verticalidad y alineamiento para seis (6) pozos tubulares ubicados en los terrenos de **AGRICOLA CHAPI.** Sector: Piscontes. Distrito: Los Aquijes. Provincia y Departamento de Ica. Agrícola Chapi S.A. Sr. Pablo Buendía Plogg. Junio 2000.
- Supervisión de la perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad para abastecer de agua a la Quinta Etapa de la Urbanización Santo Domingo de

Carabayllo. Distrito: Carabayllo. Provincia y Departamento de Lima. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** Ing. Jorge Zuñiga Cantoral. Agosto a Noviembre 2000.

- Perforación de un pozo tubular de 150 m de profundidad para **ALPAMA S.A.** ubicado en la Urb. Industrial Zarate. Av. Cajamarquilla. Distrito San Juan de Lurigancho. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Alfredo Arredondo Bazo / Sr. Fernando Quiroz. Noviembre 2000 a Enero 2001.
- Suministro (Venta) e instalación para la interconexión entre la Urbanización Pro y Ribera de Chillón 350 m de tubería de fierro SCH 40 sin costura y PVC en 6" de diámetro con válvulas y obras de arte de pase para el Fondo de Vivienda de la Marina **FOVIMAR**. Distrito: Puente Piedra y Los Olivos. Provincia y Departamento de Lima. Comandante Edgard Patiño Garrido / Tte. Primero Ing. David Bernal Carrillo. Noviembre a Diciembre 2000.
- Suministro e instalación de electrobomba sumergible de 30 Hp de potencia, tubería de succión, tablero de control, árbol de descarga y línea de impulsión del pozo tubular de 150 m de profundidad de **ALPAMA S.A.** ubicado en la Urbanización Industrial Zárate. Av. Cajamarquilla. Distrito San Juan de Lurigancho. Provincia y Departamento Lima. Sr. Alfredo Arredondo Bazo / Sr. Fernando Quiroz. Enero 2001.
- Rehabilitación y reprofundización de pozo tubular de 60.0 a 90.0 m de profundidad para **FATEYSAC**. Distrito San Martín de Porres. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Raúl Quinteros Aliaga. Abril 2001.
- Perforación y equipamiento de pozo tubular de 90 m de profundidad y puesta en operación para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Centro. Distrito del Mantaro. Provincia de Jauja. Departamento de Junín. **CONSULT EQUIPMENT S.A. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ**. Ing. Enrique Aguinaga. Agosto a Diciembre 2001.
- Rehabilitación, limpieza y reacondicionamiento, instalación de filtros de menor diámetro y equipamiento del pozo tubular de 80 m de profundidad de **TEXTIMAX S.A.** Distrito Santa Anita. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Juan Isola. Ing. Juan Cama. Abril a Mayo 2002.
- Perforación del pozo tubular de 100 m de profundidad para **TEJIDOS SAN JACINTO**. Ubicado en la planta de Santa Anita. Distrito: Santa Anita. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Juan Jose Cambana / Ing. Oscar Barbieri. Noviembre 2001 – Enero 2002.
- Desarenamiento, limpieza y mantenimiento de 3 pozos tajo abierto de la **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA PLAYA CALETA BUJAMA**. Distrito de Asia. Provincia de Cañete. Departamento de Lima. Dr. José Luis Montoya / Ing. Antonio Ferreccio. Agosto a Setiembre 2002.
- Perforación de un pozo tubular de 120 m de profundidad para la planta **TOPY TOP S.A.** Distrito San Juan de Lurigancho. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Manuel Flores Conislla / Dra. Giovanna Marín Ríos. Diciembre 2002 a Marzo 2003.

- Rehabilitación, encamisado y equipamiento del pozo tubular de 125 m de profundidad planta depósito de azúcar. **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY**. Distrito del Rímac. Provincia y Departamento de Lima. Ing. Rafael Rey Recavarren / Ing. Roberto Ruez. Enero 2003.
- Perforación y equipamiento de un pozo tubular de 60 m de profundidad para el agua potable de **SIERRA MORENA S.A.** Distrito de Antioquia. Provincia de Huarochirí. Departamento de Lima. Sr. Rafael de Osma Berckemeyer / Ing. Ricardo Valdivia. Abril a Julio 2003.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad para la planta de Estrada **TEXTIMAX S.A.** Distrito de Santa Anita. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Juan Isola de la Peña / Ing. Juan Cama. Mayo a Agosto 2003.
- Retiro e instalación de electrobomba sumergible para **TEJIDOS SAN JACINTO S.A.** Planta Santa Anita. Distrito Santa Anita. Provincia y Departamento de Lima. Sr Juan Isola Cambana / Ing. Oscar Barbieri. Junio 2003.
- Perforación de un pozo tubular de 74 m de profundidad para la planta Huarochirí **TEXTIMAX S.A.** Distrito de Santa Anita. Provincia y Departamento de Lima. Sr. Juan Isola de la Peña / Ing. Juan Cama. Octubre a Diciembre 2003.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad (SUB CONTRATO) para el Asentamiento Humano Municipal Víctor Raúl Haya de la Torre. **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA**, ubicado en San Martín.
- Perforación de un pozo tubular de 30 m de profundidad ubicado en el **FUNDO LA CALICHA LANCHAS**. Distrito Paracas. Provincia de Pisco. Departamento de Ica. Ing. Adolfo Valle /Ing. Javier Sánchez. Abril 2004.
- Perforación de tres (3) pozos tubulares de 30 m de profundidad cada uno ubicado en el **FUNDO VIÑA SOL**. Lanchas. Distrito Paracas. Provincia de Pisco. Departamento de Ica. Grupo Arenas. Ing. César Arenas. Mayo a Agosto 2004.
- Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del pozo tubular N° 1A de 148 m de profundidad ubicado en la planta principal de **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Distrito del Rímac. Provincia y Departamento de Lima. Ing. Rafael Rey Recavarren / Ing. Roberto Ruez. Setiembre 2004.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad PP-1 Huaycan (SUB CONTRATO) Corporación San Francisco **SEDAPAL CPN N° 0003 - 2004**. Agosto 2004. Ing. José Luis Palomino Remón.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad PP-2 Morón. Chacracayo (SUB CONTRATO). Corporación San Francisco - **SEDAPAL CPN N° 0003-2004**. Octubre 2004. Ing. José Luis Palomino Remón.

- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad PP-C Campoy (SUB CONTRATO) Corporación San Francisco – **SEDAPAL CPN N° 000-2014**. Diciembre 2004. Ing. José Luis Palomino Remón.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad PP-H. Huachipa (SUB CONTRATO) **CORPORACION SAN FRANCISCO – SEDAPAL CPN N° 0003 – 2004**. Diciembre 2004. Ing. José Luis Palomino Remón.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad para el distrito Los Aquijes, provincia y departamento de Ica. (SUB CONTRATO) Ing. William Chacaltana de la Cruz – **EPS EMAPICA**. Abril – Junio 2005. Ing. William Chacaltana de la Cruz.
- Diseño, Suministro y montaje de obras hidráulicas del Sistema de captación y almacenamiento de agua de pozos profundos y obras anexas para **ETEVENSA**. Distrito: Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao (SUB CONTRATO). Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.R.L. “CAM PERÚ”. Ing. Ricardo Mario Comezzana Leo/ Ing. Gusmer Vargas Santander. Ing. Luis Velásquez Torres. Julio 2005 – Enero 2006.
- Rehabilitación y mantenimiento del pozo tubular N° 1 A de 145 m de profundidad ubicado en la planta principal de **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Distrito del Rímac, Provincia y Departamento de Lima. Ing. Rafael Rey Recavarren / Ing. Jesús Arnedo. Noviembre 2005.
- Perforación de un pozo tubular de 130 m de profundidad **AZAPAMPA** distrito de Chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junín (SUB CONTRATO), Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A. (DISA), ADS N° 0019-2015-SEDAM HUANCAYO – Diciembre 2005. Febrero 2006. Ing. Jaime Salazar Espinoza / Sr. Luis Yucra A.
- Inspección de video cámara en el pozo IRHS 80 de 80 m de profundidad de José R. Lindley, distrito de Lurin, Provincia y Departamento de Lima, **CORPORACIÓN JOSE R. LINDLEY S.A.** Junio 2006. Ing. Augusto Rey Recavarren. Ing. Juver Uribe Buendía.
- Inspección de video cámara en el pozo IRHS 83 de 80 m de profundidad de José R. Lindley, distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima. **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Junio 2006. Ing. Augusto Rey Recavarren. Ing. Juber Uribe Buendía.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad para el Saneamiento en las localidades de Pachacutec, Tate y Pueblo Nuevo. Distrito de Pachacutec, Provincia y Departamento de Ica. (SUB CONTRATO). **Contratistas Asociados MESALA S.A.C.** Abril Julio 2006. Ing. Pablo Parra López.
- Perforación de un pozo tubular de 70 m de profundidad para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Huarmey, Distrito y Provincia de Huarmey. Departamento de Ancash, Exoneración N° 003-2006-**SEDACHIMBOTE S.A.** Mayo – Julio del 2006. Ing. Simón Marcos Valle.

- Rehabilitación, estudio Hidrogeológico, mantenimiento, prueba de bombeo P-80 y P-83 sellado del pozo P-79 Proyecto Lurin. **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Distrito de Lurín. Provincia y Departamento de Lima. Agosto 2006. Ing. Rafael Reye Recavarren / Ing. Juber Uribe.
- Inspección de video cámara en un pozo de 110 m de profundidad en el pozo los Jazmines. **MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS**, Distrito Los Olivos. Provincia y Departamento de Lima. Setiembre del 2006. Ing. Yuri Bustamante Huamán / Sr. Arturo Tejeda Suarez.
- Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento del pozo de agua existente, SE y casa de fuerza en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para **LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.** Noviembre del 2006. Cosapi Ing. Luis Gárate.
- Retiro e instalación de electrobomba sumergible, para la Empresa **TEXTIMAX** en Santa Anita – Lima. Diciembre 2006. Ing. Juan Cama.
- Retiro e instalación de electrobomba sumergible para la empresa **TEXTIMAX** en Santa Anita – Lima. Enero 2007.
- Retiro, instalación desarrollo de pozo y prueba de bombeo de electrombomba sumergible, para la empresa **TEXTIMAX**, en Santa Anita – Lima. Marzo 2007. Ing. Juan Cama.
- Ingeniería mecánica, transporte instalación y retiro, armado y desarmado equipo de bombeo, instalado, inspección de cámara para la Empresa **TEXTIMAX** en Santa Anita – Lima. Abril 2007. Ing. Juan Cama.
- Perforación de un pozo tubular de 60 m de profundidad para la Empresa **KIMBERLY – CLARK PERÚ S.R.L.** La Molina – Lima. Mayo 2007.
- Perforación de un pozo tubular de 75.0 m de profundidad para la Urb. Casuarinas de Ica **IVC CONTRATISTAS GENERALES**. Distrito Provincia y Departamento de Ica. Junio – Agosto 2007. Ing. Ing. Rosario Velazco Balbuena.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad para la Empresa **JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Planta Callao – Lima. Setiembre – Noviembre 2007. Ing. Augusto Rey Recavarren, Washington Sáenz. Juber Uribe Buendía.
- Perforación de un pozo tubular de 140 m de profundidad para la Empresa **JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Planta Frutos Zárate Industrial – Lima. San Juan de Lurigancho, Octubre. Noviembre 2007. Ing. Ing. Augusto Rey Recavarren Washington Sáenz / Juber Uribe Buendía.

- Perforación de un pozo tubular de 45 m de profundidad para el **HOSPITAL ESSALUD** en el distrito y provincia de Ascope del departamento de La Libertad. **R & CIA CONSTRUCTORA**. Ing. Jorge Rodríguez Chávez. Noviembre – Diciembre del 2007.
- Perforación de un pozo tubular de 45 m de profundidad para el abastecimiento de agua potable sector Fujimori **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA**. Provincia de Huaura. Departamento de Lima. ADS N° 001-2006-CEPOC/MDSM. Ing. Rever. Efrain Correa Celis. Enero – Febrero 2008.
- Perforación de un pozo tubular de 80 m de profundidad para el Abastecimiento de Agua Potable a la **POBLACIÓN HIJOS DE APURÍMAC – SANTA CLARA – SEDAPAL**. Distrito de Ate. Provincia y departamento de Lima (SUB CONTRATO). Consorcio Apurímac. Ing. Alfredo Gálvez. Marzo – Abril 2008.
- Perforación de un pozo tubular de 45 m de profundidad para el sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de manzaneros Huacho. **EPS EMAPA HUACHO S.A.** Distrito de Huacho. Provincia de Huaura del departamento de Lima (SUB CONTRATO). Consorcio Santa Ana. Ing. Oscar Santiago Erasquin. Abril – Mayo 2008.
- Perforación del pozo tubular N° 4 A para Química del Pacífico **QUIMPAC S.A.** ubicada en la Av. Gambeta Cuadra 85. Distrito y Provincia Constitucional del Callao. Ing. José Rosemberg / Sr. César Ramírez. Setiembre – Octubre del 2008.
- Perforación del pozo tubular N° 2 de 70 m de profundidad, **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.** Planta Tiabaya. Distrito de Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa. Ing. Augusto Rey Recavarren / Ing. Washington Sáez / Ing. Juber Uribe Buendía. Octubre – Diciembre 2008.
- Perforación del pozo N° 2 de 90.0 m para **UNIQUE S.A.** en la Planta Lurín. Distrito de Lurín de la Provincia y Departamento de Lima. Febrero – Marzo de 2009. Ing. César Valenzuela / Ing. Alejandro Pinillos.
- Perforación de un pozo tubular de 70.0 m de profundidad para la población de Cerro Prieto. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Salas – Guadalupe. **CONSORCIO CERRO PRIETO SCRL**. Ing. Rosario Velazco Balbuena. Mayo – Julio 2009.
- Perforación de un pozo de 73.0 para la **UNIVERSIDAD PERUANA** unión ubicada en Ñaña. Distrito de Lurigancho Chosica, Provincia y Departamento de Lima. Julio – Setiembre 2009. Arq. Eliana Ledesma.
- Perforación del pozo tubular N° 1 de 120 m de profundidad. Para la Empresa **JOSÉ R. LINDLEY S.A. Planta Trujillo**. Distrito de Moche. Provincia Trujillo y Departamento de La Libertad. Ing. Augusto Rey Recavarren. Ing. Washington Sáenz / Ing. Juber Uribe Buendía. Setiembre – Octubre 2009.

- Perforación del pozo tubular N° 2 de 40 m de profundidad. Para la empresa **JOSE R. LINDLEY S.A.** Planta Trujillo. Distrito de Moche. Provincia Trujillo y Departamento de La Libertad. Ing. Augusto Rey Recavarren / Ing. Washington Sáez / Ing. Juber Uribe Buendía. Noviembre – Diciembre 2009.
- Servicio de transporte y retiro de equipo de trabajo, desmontaje de equipo de bombeo existente e instalación de equipo de bombeo nuevo y puesta en funcionamiento para la **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA**. Provincia y Departamento de Lima. Agosto 2009.
- Prueba de bombeo al Pozo IRHS 526 ubicado en Lurín, para la inmobiliaria **ALMONTE S.A.C.** , Provincia y Departamento de Lima. Octubre del 2009.
- Construcción de cisterna a todo costo para la Empresa **TEXTIL TINCOLOR'S S.A.C.**, Lima. Noviembre 2009.
- Elaboración de un expediente técnico para regularizar y obtener la Licencia de Uso de aguas subterráneas de Planta Casma, para la empresa **FRIO CULTIVOS S.A.C.** Provincia de Casma y Departamento de Ancash. Diciembre 2009.
- Prueba de bombeo para el proyecto: **AMPLIACION DE LAS FUENTES DE AGUA** para el abastecimiento de agua potable al distrito de La Molina y parte de los Distritos de Ate y Santa Anita, Provincia y Departamento de Lima. Diciembre 2009.
- Estudio hidrogeológico y pruebas de bombeo en la zona de los terrenos de Pucusana para **CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY**. Provincia y Departamento de Lima. Febrero 2010.
- Estudio hidrogeológico para ubicación de pozos en el sector de Nepeña, Provincia de Santa. Departamento de Ancash. Febrero 2010.
- Perforación del pozo tubular N° 3 y 4 de 40 m de profundidad para la empresa **JOSE R. LINDLEY S.A. PLANTA TRUJILLO**. Distrito de Moche, Provincia Trujillo y Departamento de La Libertad. Ing. Augusto Rey Recavarren / Ing. Washington Sáenz / Ing. Juber Uribe Buendía. Noviembre – Marzo 2010.
- Evaluación Hidrogeológica para ubicación de un pozo tubular para abastecer de agua potable del **COMITÉ HUARANGO MOCHO**, Provincia de Santiago. Departamento de Ica. Marzo 2010.
- Estudio hidrogeológico para ubicación de un pozo sustituto en el Fundo Valery – Simic, Provincia y Departamento de Lima para **AGRICOLA ANDREA S.A.C.** Abril 2010.

- Preparación del expediente técnico de licencia de uso de aguas subterráneas y supervisión de la perforación del pozo del sector campamento. Provincia Lima. Abril 2010.
- Memoria descriptiva para regularizar perforación de un pozo y licencia de uso de aguas subterráneas del pozo ubicado en la planta **FUNDO “LA ESTRELLA”** carretera central.
- Servicio de elaboración de Estudio de Evaluación de las filtraciones para analizar las posibilidades de uso en Planta Arequipa. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Estudio hidrogeológico para la nueva planta Trujillo – Sector Santa Rosa. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Trabajos de over Hall en la bomba del Pozo N° 02. Planta Frutos Zárate. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Estudio Hidrogeológico para el Futuro Hotel Cadenas de San Agustín de Paracas **MO CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.**
- Mantenimiento de pozo de agua prueba de Bombeo. **SUDAMERICANA DE FIBRAS.**
- Elaboración de expediente técnico para obtener la Licencia de Uso de Aguas subterráneas de dos pozos tubulares ubicados en la zona de Villacuri **ICA SEMILLAS SEMINIS PERU S.A.**
- Retiro e instalación de electrobomba sumergible Pozo Tubular N° 01 y N° 02 a todo costo de 76 mt y 88 mt respectivamente **TEJIDOS SAN JACINTO S.A.**
- Retiro e instalación de electrobomba sumergible a todo costo. Planta Ate. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.**
- Habilitación de Pozo N° 01 Exd Inca Kola – Huacho. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Levantamiento de información de redes del desagüe de almacenes Pacifico. Av. Colonial **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Perforación de un pozo tubular de 90 mt de profundidad en Lurín. **MAFER REAL ESTATE S.A.C.**
- Diagnóstico Pozo Tubular. **SEDACHIMBOTE S.A.**

- Servicio de Levantamiento y Desmontaje de los tubos y ejes del Pozo N° 01. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.**
- Construcción de Pozo Tubular de 100 mt de profundidad para la Obra: “Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y saneamiento del distrito de Subtanjalla – **ICA IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**
- Mantenimiento Mayor bomba Pozo Profundo Zona 1. Desmontaje de tuberías. Desmontaje de moto bomba sumergible. Mantenimiento de Bomba. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Prueba de bombeo en el Pozo N° 02 Remanente – Santa Genoveva – Lurin. **INMOBILIARIA ALMONTE S.A.C.**
- Estudio hidrogeológico para un terreno acceso Herbay – Cañete. **PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A.**
- Servicio de perforación Pozo Nuevo Trupal – Trujillo. **TRUPAL S.A. GRUPO GLORIA.**
- Estudio de fuente de protección de agua para la Planta Trujillo. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Estudio de fuente de protección de agua para la Planta Tiabaya – Arequipa. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Prueba de Aforo realizada en el Pozo Tubular Edegel N° 02. Ventanilla **SKANSKA S.A.**
- Retiro del equipo de bombeo, desarenamiento recuperación de fondo, tratamiento con aditivo químico, desinfección y desarrollo del Pozo. **CORPORACION INFARMASA S.A.**
- Perforación de un pozo tubular de 110m de profundidad para el proyecto “Alameda de Parcona – ICA **INVERSIONES EL PINO S.A.C.**
- Perforación de un pozo tubular de 80 mt de profundidad ubicado en el Sector Genoveva – Lurín. **TEJIDOS SAN JACINTO S.A.**
- Trabajos de reacondicionado de tuberías de succión de pozo tubular y suministro de Electrodo de nivel Corporación. **INFARMASA S.A.**
- Retiro e instalación de Electrobomba sumergible Planta Callao. **SELVA INDUSTRIAL S.A.**

- Pruebas de bombeo pozos 393 – 783 – 784, para el proyecto de fuentes de agua para el abastecimiento de agua potable del distrito de la Molina. Ate y Santa Anita. **CONSORCIO LA MOLINA.**
- Estudio hidrogeológico y pruebas de bombeo en la zona de terrenos de Pucusana. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.**
- Estudio hidrogeológico para ubicación de pozo sustituto IRHS 725 – Fundo Valery. **SIMIC AGRICOLA ANDREA S.A.C.**
- Supervisión de la perforación del pozo del sector campamento y preparación del expediente técnico de Licencia de Uso de Agua Subterránea. **FUNDOS LOS PALTOS S.A.C.**
- Expediente técnico para regularizar licencia de uso del pozo IRHS 308. Villacuri – Ica. **AGROINDUSTRIAS LOS MOSQUETEROS S.A.C.**
- Estudio hidrogeológico para ubicación de un pozo tubular de reemplazo del pozo tubular IRHS para abastecer de agua potable del Comité Huarango Moche – Santiago – Ica. **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO.**
- Estudio hidrogeológico para definir la ubicación de un pozo que abastecerá de agua al Boulevard Asia – Cañete. **INVERSIONES CASTELAR S.A.C**
- Inspección y diagnóstico de los pozos tubulares de los aeropuertos de Iquitos y Pucallpa – Aeropuertos del Perú S.A.
- Estudio hidrogeológico para ubicación de un pozo para abastecer de agua potable a la Urbanización Alameda de Parcona. Ica. **INVERSIONES EL PINO S.A.C.**
- Excavación, perforación e instalación de un sistema completo de pozo tubular para extracción de agua subterránea. **SUDAMERICANA DE FIBRAS. LIMA.**
- Perforación, construcción de caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 20 mt de profundidad. **URBANIZACIÓN EL HARAS – ICA.**
- Perforación, equipamiento y caseta de bombeo de un pozo tubular de 90 mt de profundidad. **MAFER REAL ESTATE – LURIN.**
- Servicio de Montaje de pozo N° 08. Planta Ate. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. ATE**

- Perforación de un pozo tubular de 180 mt de profundidad Urbanización Las Palmeras. PIURA. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.**
- Perforación del Pozo IRHS 608. Mantenimiento y reprofundización de los Pozos IRHS 606 Y 609. Ubicado en el distrito de Chilca. Provincia de Cañete. Departamento de Lima. **INMOBILIARIA SALONICA S.A.C.**
- Perforación de pozo de 40 mt de profundidad Planta Malabrigo – Razuri- Ascope. **LA LIBERTAD CEMENTOS PACASMAYO.**
- Perforación de un Pozo Tubular Artesanal de 25 mt de profundidad – Condominio. Santa Eulalia. **LA VENTUROSA.**
- Perforación de Pozo tubular de 20 mt de profundidad. Movilización prueba de bombeo **HV CONTRATISTAS S.A. CALLAO.**
- Servicio de encamisetado de pozo de BSH de 76 mt de profundidad. **SERVICIOS HIDROSTAL SAC. PLANTA CALLAO.**
- Perforación de pozo tubular para el Proyecto **LA CHUTANA CAÑETE – CHILCA. IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**
- Servicio de montaje de tubos Pozo N° 02. Planta **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C .** Planta San Juan de Lurigancho.
- Servicios de perforación de un pozo tubular de 150 mt de profundidad. Sustituo de Pozo IRHS 595. Incluye mano de obra, maquinaria e insumos. Fundo El Arenal Km 285. Panamericana Sur – Villacuri – Ica. **NOVOLIZ S.A.**
- Prueba de bombeo pozo tubular Cañete – Chilca. **INDUPARK S.A.C.**
- Desmontaje y montaje de elctrobomba sumergible en almacén de Lurín. Incluye transporte de equipo de trabajo. **TEJIDOS SAN JACINTO.** Santa Anita.
- Perforación del pozo tubular N° 02 de 30 mt de profundidad – Planta ubicada en la Parcela Rústica Ex Fundo Oquendo – Callao. **PESQUERA SKAVOS.**
- Perforación y equipamiento de nuevo pozo planta Callao – Trabajo de Perforación y adquisición de electrobomba sumergible acero inoxidable GRUNDFOS SP-160-3 de 75 HP de potencia, tablero arrancador variador de velocidad y cable cuadripolar 3 x 1/0 AWG. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.** Callao. Monto de obra \$270,008.66 dólares americanos. **DICIEMBRE 2014.**

- Trabajo de rehabilitación de equipo de bombeo y clorador del Pozo N° 80 que abastece a Valle Hermoso I Etapa. Urb. Esmeralda II y III Etapa Carabayllo. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** Carabayllo.
- Mantenimiento de Pozo Tubular N° 9. Planta Cementos Pacasmayo – Pacasmayo.
- Sellado definitivo de pozo antiguo. Urb. Las Palmeras – Castilla – Piura. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.**
- Perforación de pozo equipamiento y caseta de pozo. Perforación de pozo, construcción de caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 80 mt de profundidad. Urb. Haras Ica. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.**
- Servicio de mantenimiento de pozo N° 2. Planta Cajamarquilla – Zárate. **CORPORACION LINDLEY S.A.**
- Perforación de un pozo artesanal de 4 m de profundidad para toma de muestra de agua. **LA VENTUROSA S.A.**
- Perforación de un pozo de agua de 60 mt de profundidad en el Boulevard de Asia. **INVERSIONES CASTELAR S.A.C.**
- Perforación de pozo de reemplazo IRHS 615 de 105 mt de profundidad **VILLACURI – ICA. MONSANTO PERÚ S.A.** Diciembre 2014.
- Perforación de un pozo tubular de 100 m de profundidad. Sata Genoveva. Lurín. **INMOBILIARIA ALMONTE S.A.C.** Diciembre 2014.
- Perforación de un pozo tubular de 30.0 mt de profundidad **HUARMEY – ANCASH. SAN FERNANDO S.A.** Enero 2015.
- Perforación de un pozo tubular de 80.0 m de profundidad. **MAFER REAL ESTATE S.A.C.** Enero 2015.
- Mantenimiento del pozo prueba de bombeo de un pozo tubular de 140 m de profundidad. **HOSPITAL REBAGLIATTI – WELLFORD PERÚ S.A.C.** Enero 2015.
- Perforación de un pozo tubular de 80.0 m de profundidad. **MAFER REAL ESTATE S.A.C.** Enero 2015.
- Perforación y construcción de pozo de 100 mt del Proyecto de obras generales de habilitación urbana Valle Hermoso Etapa 1 Carabayllo – Lima. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** Enero 2015.

- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible de pozo estrada. **SUR COLOR STAR S.A.** ubicado en mantenimiento. Enero 2015.
- Desmontaje y montaje Pozo N° 02. Planta Callao. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.** Febrero 2015.
- Inspección con cámara TV Pozo 602. Las magnolias 2. Santiago de Surco – Lima. **CONSORCIO APPLUS CALIDAD.** Febrero 2015.
- Perforación de pozo tubular de 70 mt de profundidad – Fundo “Don Quijote” – **QUILMANA – CAÑETE – LIMA.** Febrero 2015.
- Perforación de pozo tubular de 80 mt de profundidad. **EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA SAC** en el Sector PÉÑICO FUNDO LA EMPEDRADA – VALLE DE SUPE – LIMA Febrero 2015.
- Servicio de consultoría estudio hidrogeológico para la perforación de un pozo tubular – **PUNTA NEGRA LIMA FERREYCORP.**
- Reprofundización y colocación de tubería en un pozo hasta 30 mt de profundidad. **SAN FERNANDO S.A. HUACHO – LIMA.** Marzo 2015.
- Equipamiento de pozo tubular de 70 mt de profundidad. **FALL CREEK S.R.L.** Fundo DON QUIJOTE QUILMANA – CAÑETE – LIMA. Marzo 2015.
- Servicio de desarrollo, limpieza de pozo e instalación de protectores galvánicos. **MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA MARIA.** Pozo SECTOR FUMIJORI – HUAURA – LIMA. Mayo 2015.
- Proyecto diseño de equipamiento y construcción Caseta de bombeo de pozo tubular de reemplazo del IRHS 615 **MONSANTO PERU S.A.** VILLACURI – IRA. Mayo 2015.
- Instalación eléctrica de sensores al reservorio. **INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** Urbanización Las Palmeras – Castilla – Piura. Junio 2015.
- Prueba de bombeo **SAN FERNANDO S.A.** Huarmey – Ancash. Junio 2015.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible del pozo Sierra Morena. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE SIERRA MORENA.** Lima. Julio 2015.
- Mantenimiento del pozo N° 09. **UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Planta Ate – Lima. Agosto 2015.

- Mantenimiento de Pozo y tablero pozo casa Europa. **WESTPHALIA ALIMENTOS SAC.** Villa El Salvador. Lima. Agosto 2015.
- Reparación de bomba y motor, suministro de cable y reducción Pozo N° 02. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.** Planta Lurigancho – Lima. Septiembre 2015.
- Mantenimiento de pozo. **SUR COLOR STAR S.A.** Planta Topy. Septiembre 2015.
- Alquiler de equipos para bombeo. Pozos Parque Industrial Fundo San Javier – Chilca. **INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C.** Octubre 2015.
- Elaboración del Expediente Técnico para la regularización del funcionamiento del pozo de la Planta Bocanegra. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A** Callao. Lima. Octubre 2015.
- Desmontaje y montaje de Pozo 02. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU.** Planta Lurigancho- Lima. Octubre 2015.
- Reparación de bomba del pozo. **SAN FERNANDO.** Planta Lurín. Noviembre 2015.
- Prueba interferencia. **SAN FERNANDO S.A.** Huarmey – Ancash. Noviembre 2015.
- Mantenimiento el Pozo N° 05. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Planta Ate- Noviembre 2015.
- Rehabilitación y mantenimiento de Pozo Centenario Moche. 1era Etapa habilitación Urbana Altos de Moche- **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Moche – Trujillo. Enero 2016.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible del pozo estrada. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Enero 2016.
- Prueba de bombeo de 3 pozos tubulares en la zona del Proyecto Olmos. **DRILLEX INTERNATIONAL DRILLING SERVICES S.A.C.** Lambayeque. Marzo 2016.
- Desmontaje y montaje del Pozo N° 01. Planta Cajamarquilla – Zárate. **SETARIP.** Marzo 2016.
- Perforación y construcción del pozo tubular de 80 mt de profundidad. **MAFER REAL ESTATE S.A.C.** Marzo 2016.

- Control de nivel, válvula check y reducción Pozo 5. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.**
- Desmontaje y montaje de bomba sumergible en pozo de agua planta. Callao. **CORPORACION LINDLEY S.A.** Marzo 2016.
- Desmontaje y montaje de pozo. Planta Arequipa. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.** Abril 2016.
- Montaje de Pozo N° 1. Planta Backus. **UNION CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Abril 2016.
- Prueba de bombeo de (03) Pozos tubulares en la zona del proyecto Olmos. Lambayeque. Pozo N° 4. **DRILLEX INTERNATIONAL DRILLING SERVICE S.A.A.** Abril 2016.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona industrial Las Praderas de Lurín altura Km 40 Carretera Antigua Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.** Abril 2016.
- Perforación de expedientes para reubicación de canal de riego Villa El Salvador. **INVERSIONES LAMBORE S.A.C.** Abril 2016.
- Prueba de bombeo de dos (02) pozo tubular de 151 m y 140 m de profundidad en diámetro de 12 “. Fundo Paraíso ubicado a la altura del Km 840. Panamericana Norte. **DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EL PARAISO S.A.C.** Abril 2016.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona industrial Las Laderas de Lurín altura Km 40. Carretera Antigua Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.** Mayo 2016.
- Asesoría en los trabajos de instalación del tablero principal de pozo de agua 1 A. Planta Callao. Asesoría en trabajos de instalación de tuberías de empalme y conducción de agua pozo 1 A. Planta Callao. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.** Mayo 2016.
- Prueba de bombeo de dos (03) pozos tubulares en la zona del proyecto olmos – Lambayeque. Pozo N° 05. **DRILLEX INTERNATIONAL DRILLING SERVICE S.A.C.** Mayo 2016.
- Montaje Pozo N° 09 Planta Backus. **UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Mayo 2016.
- Mantenimiento del pozo de agua. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Mayo 2016.

- Suministro e instalación de árbol de descarga. **EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA S.A.C.** Mayo 2016.
- Cambio de ánodos de sacrificio pozo textimax. **CONFECCIONES TEXTIMAX.** Mayo 2016.
- Desmontaje y montaje de bomba al pozo N° 09 desarenado e inspección con cámara. **UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Mayo 2016.
- Prueba de bombeo de (03) pozos tubulares en la zona del proyecto Olmos. Lambayeque. **DRILLEX INTERNATIONAL DRILLING SERVICE S.A.C.** Mayo 2016.
- Montaje de pozo N° 08. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Junio 2016.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona Industrial Las Praderas de Lurín altura Km. 40 Carretera Antigua Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.** Junio 2016.
- Suministro e instalación de árbol de descarga. **EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA S.A.C.** Junio 2016.
- Suministro e instalación de sistema de cloración. Pozo Moche – Trujillo. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.**
- Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico, pozo provisional Urb. Altos del Valle Moche – Trujillo. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Julio 2016.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible de pozo estrada ubicado en área de mantenimiento **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Julio 2016.
- Levantamiento topográfico para canal de riego, trabajos en gabinete y preparación de informes **PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.** Julio 2016.
- Por la liquidación de subcontrato de perforación de pozos en la obra: Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Julio 2016.
- Desmontaje de pozo 1. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Agosto 2016.

- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica realizados para la obra: Ampliación y mejoramiento del Sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Ica. Valorización N° 01. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Agosto 2016.
- Perforación construcción caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 60 m de profundidad en la habilitación urbana Altos del Valle 1era Etapa. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Agosto 2016,
- Servicios de alquiler de grúa telescópica de 10 TN Marc a Kato para trabajos según requerimiento en la planta Backus – Ate. **AGRICOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** Agosto 2016.
- Perforación de pozo tubular de 70 mts local Santa Clara. **GRANJA AZUL.** Agosto 2016.
- Desmontaje y montaje de bomba al Pozo N° 01. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Agosto 2016.
- Venta de librante INTERLUBE WHITE COTE HTP 2 en presentación de 300 kg por envase. **CONSORCIO AGUA DE ICA.** Agosto 2016.
- Perforación de pozo playero de 40 mt de profundidad San Bartolo. **INMOBILIARIA OCTAGON S.A.C.** Setiembre 2016.
- Interconexión de pozos de agua (N° 03 y N° 02) Planta Lurín. **UNIQUE S.A.** Setiembre 2016.
- Perforación, construcción de caseta y equipamiento de pozo tubular de 60 mt de profundidad en la habilitación urbana altos del valle 1era **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Setiembre 2016.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona Industrial Las Praderas de Lurín altura Km 40. Carretera Antigua Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.** Setiembre 2016.
- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica para la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Setiembre 2016.
- Perforación de pozo tubular de 70 mt local Santa Clara. **GRANJA AZUL S.A.** Octubre 2016.
- Equipamiento del pozo de agua de 30 Huarney – Ancash. **SAN FERNANDO S.A.** Octubre 2016.

- Movilizaciones del medidor a sedapal para su validación. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Noviembre 2016.
- Perforación de pozo tubular de 70 mts local Santa Clara. **GRANJA AZUL.** Noviembre 2016.
- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica para la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Noviembre 2016.
- Implementación del pozo IRHS 606, suministro e instalación de bomba sumergible y descarga para el proyecto habilitación urbana industrial Chilca. Sector 62. Primera Etapa **INMOBILIARIA SALONICA S.A.C.** Noviembre 2016.
- Perforación de pozo tubular de 80 mts en Lurín. Zona Industrial. Las Praderas de Lurín altura Km. 40. Carretera Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.** Noviembre 2016.
- Suministro e instalación de pozo a tierra. Huarmey – Ancash. **SAN FERNANDO S.A.** Noviembre 2016.
- Suministro e instalación de caseta metálica en pozo de agua. Huarmey – Ancash. **SAN FERNANDO S.A.** Noviembre 2016.
- Levantamiento topográfico para canal de riego, trabajos en gabinete y reparación de informes. **PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.** Noviembre 2016.
- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica para la obra ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua alcantarillado. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Noviembre 2016.
- Desmontaje montaje de la bomba sumergible del pozo estrada ubicado en almacén. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A** Diciembre 2016.
- Alquiler de generador para puesta en marcha pozo Huarmey. **SAN FERNANDO S.A.** Diciembre 2016.
- Perforación, construcción de caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 60 mt profundidad en la habilitación urbana altos del valle 1era etapa. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Diciembre 2016.
- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica para la obra ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.**

Diciembre 2016.

- Perforación de pozo tubular de 70 mts local Santa Clara. **GRANJA AZUL S.A.** Diciembre 2016.
- Perforación de pozo playero de 40 mt de profundidad. **INMOBILIARIA OCTAGON S.A.C.** Diciembre 2016.
- Perforación, construcción de caseta de bombeo y equipamiento del pozo tubular de 80 mt de profundidad habilitación urbana altos del valle 1era etapa. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Diciembre 2016.
- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica para la obra ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Diciembre 2016.
- Equipamiento del pozo de agua de 30 mt Huarmey – Ancash. **SAN FERNANDO S.A.** Diciembre 2016.
- Perforación de pozos de agua (04) para el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado para el esquema prolongación Nicolás de Piérola – Santa Clara Sur y Anexos. Distrito de Ate Vitarte. **CONSORCIO SANTA CLARA.** Enero 2017.
- Mantenimiento de pozo N° 09. **UNION DE CERVECERIAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Enero 2017.
- Contrato de mantenimiento de pozos en Ica para la ampliación y mejoramiento de abastecimiento de agua y alcantarillado. **CONSORCIO AGUAS DE ICA.** Enero 2017.
- Construcción y equipamiento de pozo de 100 mts de profundidad de las obras generales valle hermoso etapa 1, ubicado dentro de la urbanización esmeralda etapa 2. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Enero 2017.
- Perforación de pozo playero de 40 mt de profundidad San Bartolo. **INMOBILIARIA OCTAGON S.A.C.** Enero 2017.
- Servicio del montaje equipo bomba sumergible. **SUR COLOR STAR S.A.** Enero 2017.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona Industrial Las Praderas de Lurín. Altura Km. 40. Carretera Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.** Febrero 2017.
- Alquiler de equipo de montaje. **HIDROSTAL S.A.** Febrero 2017.

- Recuperación de pozo de agua Km. 89.5 Panamericana Sur. **JUNTA DE PROPIETARIOS PUERTO MADERO**. Febrero 2017.
- Inspección con cámara de tv mantenimiento de pozo de 120 metros. **SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.** Febrero 2017.
- Construcción y equipamiento de pozo de 100 mts de profundidad de las obras generales de valle hermoso etapa 1. Ubicado dentro de la urbanización esmeralda etapa 2. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Febrero 2017.
- Servicio de desmontaje del pozo sur color. **SUR COLOR STAR S.A.** Febrero 2017.
- Recuperación de pozo N° 07. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Marzo 2017.
- Perforación del pozo de 70 mts local Santa Clara. **GRANJA AZUL**. Marzo 2017.
- Implementación del pozo IRHS 606, Suministro e instalación de bomba sumergible y descarga “Para el proyecto habilitación urbana industrial Chilca – Sector 62. Primera Etapa. **INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C.** Marzo 2017.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona Industrial Las Praderas de Lurín altura Km 40 Carretera Panamericana Sur. **BENCHIMMO PERÚ S.A.C.** Marzo 2017.
- Equipamiento de pozo tubular de 30 mt de profundidad. Planta ubicada en el Ex Fundo Oquendo Ventanilla. Callao. **COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C.** Marzo 2017.
- Mejora en el pozo de agua planta Callao. Pozo 2. **AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.** Marzo 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 75 mt de profundidad – Fundo Villa Victoria irrigación Santa Rosa – Fundo Villa Victoria. **SAN FERNANDO S.A.** Marzo 2017.
- Recuperación de pozo de agua Km. 89.5 Panamericana Sur. **JUNTA DE PROPIETARIOS PUERTO MADERO**. Marzo 2017.
- Equipamiento del pozo de agua. **GRANJA AZUL S.A.** Marzo 2017.
- Mantenimiento de pozo de 1.20 mt. **SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.** Marzo 2017.

- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible y ánodos de sacrificio. **FITESA PERU S.A.C.** Marzo 2017.
- Trabajos de instalación de bomba, árbol de descarga y protección de tablero. **JUNTA DE PROPIETARIOS PUERTO MADERO.** Marzo 2017.
- Desmontaje y montaje de pozo N° 09. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.** Abril 2017.
- Perforación de pozo de 80 mt en Lurín. Zona industrial Las Praderas de Lurín altura Km. 40. Carretera Panamericana Sur. **BEMCHIMMO PERU S.A.C.**
- Mantenimiento Pozo 01. Planta Lurigancho. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.** Abril 2017.
- Construcción y equipamiento de pozo de 100 mts de profundidad de las obras generales valle hermoso etapa 1. Ubicado dentro de la Urbanización Esmeralda Etapa 2. Carabayllo. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Abril 2017.
- Montaje de bombas y tuberías. **UNIÓN DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.** Abril 2017.
- Equipamiento de pozo tubular de 60 mt de profundidad Alt. Km 38. Carretera Lima Huarochiri – Lotización Sierra Morena. **ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE SIERRA MORENA.** Abril 2017.
- Perforación, construcción caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 60 mt de profundidad habilitación urbana altos del valle 1ra etapa Moche – Trujillo – La Libertad. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Abril 2017.
- Arenado y pintado de tubos, cable y mantenimiento de bomba pozo 01. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.** Abril 2017
- Perforación de un pozo tubular de 65 mt de profundidad Fundo Villa Victoria Irrigación Santa Rosa Fundo Villa Victoria. **SAN FERNANDO S.A.** Abril 2017.
- Mantenimiento, recuperación de fondo y/o reprofundización pozo palma. Carretera Lima – Cieneguilla Km. 57.5. Caserío Palma. **COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.** Abril 2017.
- Equipamiento del pozo de agua. **BBVA BANCO CONTINENTAL.** Abril 2017.

- Adicionales, mantenimiento, recuperación de fondo y/o reprofundización pozo palma Carretera Lima – Cieneguilla – Km. 57.5 Caserío Palma. **COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.** Mayo 2017.
- Equipamiento de pozo tubular de 30 mt de profundidad. Planta ubicada en la parcela rústica N° 1 C Manzana AS. AQ Callao – Provincia Constitucional del Callao. **COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C.** Mayo 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 65 m de profundidad Fundo Villa Victoria. Irrigación Santa Rosa – Fundo Villa Victoria. **SAN FERNANDO S.A.** Mayo 2017.
- Construcción y equipamiento de pozo de 100 mts de profundidad de las obras generales valle hermoso. Etapa 1 Ubicado dentro de la Urbanización Esmeralda Etapa 2. Carabayllo, **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Mayo 2017.
- Equipamiento de pozo de agua **BBVA BANCO CONTINENTAL.** Mayo 2017.
- Desmontaje de bomba Fundo Santa Constanza. **AGROPECUARIA PAMAJOSA S.A.** Mayo 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 65 m de profundidad. Fundo Villa Irrigación Santa Rosa Fundo Villa Victoria. **SAN FERNANDO S.A..** Mayo 2017.
- Construcción y equipamiento de pozo de 100 mts de profundidad de las obras generales de valle hermoso Etapa 1. Ubicado dentro de la Urbanización Esmeralda Etapa 2. Carabayllo. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Mayo 2017.
- Equipamiento de pozo de agua. **BBVA BANCO CONTINENTAL.** Mayo 2017.
- Desmontaje de bomba Fundo Santa Constanza. **AGROPECUARIA PAMAJOSA S.A.** Mayo 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 65 m de profundidad Fundo Villa Victoria. Irrigación Santa Rosa – Fundo Villa Victoria. **SAN FERNANDO S.A..** Junio 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 50 m de profundidad. Fundo en irrigación Santa Rosa – Sayán – Huaura. **FRUTAS DEL SUR S.R.L.** Junio 2017.
- Cambio de tablero vareador. Fundo Don Quijote – Quilmaná. **FALL CREEK PERU S.R.L.** Junio 2017.
- Reparación de motor eléctrico. Planta Lindley – Chilca. **CORPORACIÓN LINDLEY S.A.** Junio 2017.

- Desmontaje de bomba fundo Santa Constanza. **AGROPECUARIA PAMAJOSA S.A** Junio 2017.
- Mantenimiento de columna y bomba de eje vertical del pozo. Fundo Santa Constanza – Huaura – Sayán. **AGROPECUARIA PAMAJOSA S.A.** Julio 2017.
- Mantenimiento de bomba pozo 01. Planta Lurigancho. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.** Julio 2017.
- Trabajos de sellado y desarrollo del pozo perforado de 36 mt de profundidad. **AGROALTO S.A.C.** Julio 2017.
- Desmontaje y montaje de bomba e inspección con cámara **TEVA PERÚ S.A.** Julio 2017.
- Desmontaje e instalación de tubos ánodos de sacrificio. **TEVA PERÚ S.A.** Julio 2017.
- Cambio de tablero variador y rele. **FALL CREEK PERU S.R.L.** Julio 2017.
- Reacondicionamiento de la descarga del pozo Huarmey, Km. 89.50. Panamericana Sur. **SAN FERNANDO S.A.** Julio 2017.
- Empalme de cable sumergible **TEVA PERU S.A.** Julio 2017.
- Trámite de licencia de uso de agua. Expediente técnico. **SAN FERNANDO S.A.** Julio 2017.
- Preparación de 04 pozos tubulares en la obra: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable para el esquema prolongación Nicolás de Piérola Santa Clara Sur. Distrito de Ate Vitarte. **CONSORCIO SANTA CLARA.** Julio 2017.
- Acondicionamiento temporal de la instalación eléctrica. Fundo Don Quijote – Quilmaná. **FALL CREEK PERÚ S.R.L.** Julio 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 50 mt de profundidad. Fundo irrigación Santa Rosa – Sayán – Huaura. **FRUTAS DEL SUR S.R.L.** Agosto 2017.
- Cambio de accesorios en pozo de agua IRHS 135 – Fundo Los Olivos. Carretera Panamericana Norte Km. 132 – Irrigación Santa Rosa. **SAN FERNANDO S.A.** Agosto 2017.

- Perforación de 04 pozos tubulares en la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable para el esquema prolongación Nicolás de Piérola Santa Clara Sur – Distrito de Ate Vitarte. **CONSORCIO SANTA CLARA.** Agosto 2017.
- Encofrado y re-profundización de un pozo artesanal hasta los 25.50 m Chacraymar – Aucallama. **SAN FERNANDO S.A.** Agosto 2017.
- Perforación de pozo de 60.00 mt de profundidad AA.HH. Huampaní – Lurigancho Chosica. **MEJESA S.R.L.** Agosto 2017.
- Encamisado de pozo de agua Km. 89.50 Panamericana Sur. **JUNTA DE PROPIETARIOS PUERTO MADERO.** Setiembre 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 50 mt de profundidad. Fundo irrigación Santa Rosa – Sayán – Huaura. **FRUTAS DEL SUR S.R.L.** Setiembre 2017.
- Mantenimiento de pozo de agua y suministro de bomba sumergible. Planta Lurín. **SUR COLOR STAR S.A.** Setiembre 2017.
- Expediente hidrogeológico Eternit – Planta Gyplac **FCA PERUANA ETERNIT S.A.** Setiembre 2017.
- Sellado de pozo primigenio IRH597 Ate de acuerdo a normativa del ANA. **PISOPAK PERU S.A.C.** Setiembre 2017.
- Recuperación de fondo, inspección con cámara y prueba de bombeo del pozo de agua IRHS 427. Rinconada Puruhuay S/N – Pachacamac. **EL RINCON DE CAMELOT S.A.C.** Octubre 2017.
- Perforación, construcción caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 60 mt de profundidad – habilitación urbana altos del valle 1era etapa Moche – Trujillo – La Libertad. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Octubre 2017.
- Mantenimiento pozo de agua. Planta Malabrigo – La Libertad. **PESQUERA DIAMANTE S.A.** Octubre 2017.
- Reprofundización de un pozo tubular hasta los 25 m. Av. Nestór Gambetta 9053. Callao. **ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.** Octubre 2017.
- Perforación de un pozo tubular de 50 mt de profundidad. Fundo Irrigación Santa Rosa – Sayán – Huaura. **FRUTAS DEL SUR S.R.L.** Octubre 2017.

- Suministro de tubos de fierro. Rinconada Puruhuay S/N Pachacamac. **EL RINCON DE CAMELOT S.A.C.** Octubre 2017.
- Validación de medidor de pozo N° 01. Planta Backus. **UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.** Octubre 2017.
- Ejecución de partidas de obra en la cuadrilla Pozo PP01 de la Obra “Esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote – Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135. Distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochiri. **CONSORCIO SANEAMIENTO CAJAMARQUILLA.** Octubre 2017.
- Encamisado de pozo a 105 mt Pozo 01 – Planta Lurigancho. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.** Octubre 2017.
- Mantenimiento del tablero y reprogramación de PLC, suministro e instalación de sensor de presión mantenimiento de accesorios y regulación de la prensa estopa de la linterna para controlar pérdida de agua. **CENTENARIO URBANIZACIONES S.A.C.** Noviembre 2017.
- Mantenimiento de pozo de agua – Planta Malabrigo – La Libertad. **PESQUERA DIAMANTE S.A.** Noviembre 2017.
- Equipamiento y construcción de caseta para pozo de agua. Fundo Villavictoria – Irrigación Santa Rosa. **SAN FERNANDO S.A** Noviembre 2017.
- Cambio de motor en pozo de agua. Fundo Don Quijote – Quilmaná – Cañete. **FALL CREEK PERÚ S.R.L.** Diciembre 2017.
- Acondicionamiento de pozo. Proyecto Alpamarca. **COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.** Diciembre 2017.
- Elaboración de expediente técnico ALRJ Sede Central. **COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C.** Diciembre 2017.
- Encamisado de pozo a 105 mt. Pozo 02. Planta Lurigancho. **COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.** Diciembre 2017.
- Expediente técnico para la tramitación de la extinción de licencia de uso de agua subterránea por extinción de licencia de agua subterránea por abandono del pozo de 85 m de profundidad. Planta industrial de Santa Anita. **ANITA FOOD S.A.** Enero 2018.

- Servicio de limpieza tanque cisterna, trabajos de prolongación y/o sumergible y descarga reparación y sellado de tubería de aereación, trabajos de by pass entre la red de agua y sistema de riego “Para proyecto sector 62 Chilca Industrial. **INMOBILIARIA SALONICA S.A.C.** Enero 2018.
- Adicionales para trabajos en pozo 806 control de puesta en marcha. **INMOBILIARIA SALONICA S.A.C.** Enero 2018.
- Equipamiento y construcción de caseta para pozo de agua Fundo Villavictoria – Irrigación Santa Rosa **SAN FERNANDO S.A.** Enero 2018.
- Montaje y desmontaje del pozo. **SUR COLOR STAR S.A.** Enero 2018.
- Suministro y validación de medidor. **SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.** Enero 2018.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible del pozo estrada ubicado en almacén. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Enero 2018.
- Rebobinado de motor del pozo. **SUR COLOR STAR S.A.** Febrero 2018.
- Montaje de la bomba de eje vertical lubricada por agua. Sector Unión Baja – Irrigación Rosa – Huaura. **QARPAMUY S.A.C.** Febrero 2018.
- Perforación de Pozo de 60.0 mt de profundidad AA.HH. Huampani – Lurigancho Chosica. **MEJESA S.R.L.** Febrero 2018.
- Suministro y validación de medidor. **SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.** Febrero 2018.
- Desmontaje y traslado de bomba sumergible. Planta Callao. Marzo 2018.
- Expediente técnico para la tramitación de la extinción de la Licencia de Uso de agua subterránea por abandono del pozo de 85 m de profundidad. **ANITA FOOD S.A.** Marzo 2018.
- Sellado de Pozo N° 01 de agua. **GRANJA AZUL S.A.** Marzo 2018.
- Perforación, construcción caseta de bombeo y equipamiento de pozo tubular de 60mt de profundidad – Habilitación Urbana Altos del Valle 1ra Etapa – Moche – Trujillo. **CENTENARIO DESARROLLO URBANO S.A.C.** Abril 2018.
- Interconexión de pozos de agua (N° 03 y N° 02). Planta Lurín. **UNIQUE S.A.** Abril 2018.

- Servicio de mantenimiento y reinstalación de electrobomba sumergible de pozo tubular de 40 mt. Planta Malabrigo – La Libertad. **PESQUERA DIAMANTE S.A.** Abril 2018.
- Perforación de pozo tubular de 60 m de profundidad habilitación urbana altos del valle 2da etapa. Moche – Trujillo – La Libertad. **CENTENARIO DESARROLLO URBANO S.A.C.** Abril 2018.
- Servicio de desmontaje y montaje de electrobomba sumergible en Planta Estrada – Pozo N° 01. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Mayo 2018.
- Reprofundización de pozo existente de 27.0 a 40.0 mt de profundidad terrenos del Seminario Santo Toribio. Lurigancho – Chosica. **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL.** Mayo 2018.
- Alquiler de bomba para eliminación del agua de rechazo Chilca. **INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C.** Mayo 2018.
- Adicionales al equipamiento y construcción de caseta para pozo de agua irrigación Santa Rosa – Fundo Villavictoria. **SAN FERNANDO S.A.** Mayo 2018.
- Montaje de bomba de eje vertical. AA.HH. Huampani – Lurigancho – Chosica. **MEJESA S.R.L.** Mayo 2018.
- Conducción y automatización de pozo de agua con cisterna elevada. Irrigación Santa Rosa – Fundo Villavictoria. **SAN FERNANDO S.A.** Mayo 2018.
- Expediente hidrogeológico Eternit. Estudio hidrogeológico eternit – Planta Gyplac. **FCA PERUANA ETERNIT S.A.** Mayo 2018.
- Suministro e instalación de electrobomba sumergible y descarga. Pozo IRHS 609 Y 608 (Pozo N° 2 y 03) Parque Industrial Chilca – Fundo San Javier – Chilca. **INMOBILIARIA SALÓNICA S.A.C.** Junio 2018.
- Mantenimiento de pozo Textimax Estrada Pozo 2. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Junio 2018.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible del pozo Callao. **COMPLEJO INDUSTRIAL SKAVOS S.A.C.** Junio 2018.
- Suministro de electrobomba pedrollo MOD2 CP 32/210 A de 10 HP Trifásico 220 V e instalación en el pozo de los terrenos del Seminario Santo Toribio. **FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL.** Junio 2018.

- Suministro e instalación de ánodos de sacrificio. Fundo Don Quijote – Quilmaná. **FALL CREEK PERU S.R.L.** Junio 2018.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible y suministro de tubos de acero inoxidable. **FITESA PERU S.A.C.** Julio 2018.
- Mantenimiento de bomba sumergible del pozo 02. Planta Lurigancho. **CBC MANUFACTURA S.A.C.** Julio 2018.
- Acondicionamiento del tablero variador de velocidad de 25 HP. Rinconada Puruhuay S/N – Pachacamac. **EL RINCON DE CAMELOT S.A.C.** Julio 2018.
- Reparación de bajante abogada y permeabilización de grietas de cubierta del piso 3. San Isidro. **CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.** Julio 2018.
- Perforación pozo tubular de 60 mt de profundidad – Habilitación urbana altos del valle 2da etapa – Moche – Trujillo – La Libertad. **CENTENARIO DESARROLLO URBANO S.A.C.** Agosto 2018.
- Sellado de pozo N° 01 de agua. **GRANJA AZUL S.A.** Agosto 2018.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible y suministro de tubos de acero inoxidable. **FITESA PERU S.A.C.** Agosto 2018.
- Recuperación de fondo de pozo y cepillado del pozo con producto químico desarrollo del pozo por el método del pistoneo. **FITESA PERU S.A.C.** Agosto 2018.
- Servicios de desmontaje y montaje de la bomba sumergible del Pozo N° 02. Planta Estrada. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Agosto 2018.
- Perforación de pozo de agua de 140 mts de profundidad – Planta Gyplac ubicado en Av. Principal Urbanización Huachipa Este – San Antonio – Lima. **FCA PERUANA ETERNIT S.A.** Agosto 2018.
- Empalme de cable sumergible con cable de bomba. **FITESA PERU S.A.C.** Agosto 2018.
- Reprofundización de un pozo tubular hasta los 25 mt. Av. Néstor Gambetta 9053. Callao. **ZINC INDUSTRIAS NACIONALES.** Agosto 2018.
- Sellado de pozo. Suministro de materiales y construcción del pozo a tierra. **GRANJA AZUL S.A.** Setiembre 2018.

- Adicional por mantenimiento de bomba sumergible del pozo 02 Planta Lurigancho. **CBC MANUFACTURA S.A.C.** Setiembre 2019.
- Perforación de pozo tubular N° 2 A de 100 mt de profundidad sector Santa Genoveva – Zona Industrial Lurin. **INMOBILIARIA ALMONTE S.A.C.** Setiembre 2018.
- Mantenimiento de pozo planta Caynarachi. **CAYNARACHI S.A.** Setiembre 2018.
- Perforación de pozo de agua de 140 mts de profundidad – Planta Gyplac ubicado en Av. Principal urbanización Huachipa Este – San Antonio – Lima. **FCA PERUANA ETERNIT S.A.** Setiembre 2018.
- Licencia de uso de agua para pozo tubular N° 01. Villavictoria. **SAN FERNANDO S.A.** Octubre 2018.
- Desmontaje y montaje de la bomba sumergible de pozo Planta Estrada. **CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.** Octubre 2018.
- Desmontaje cambio de bomba sumergible, montaje de bomba en pozo tubular de agua. **TEJIDOS SAN JACINTO S.A.** Octubre 2018.
- Suministro de medidor de caudal mecánico de 4 pulgadas bridado marca Mccrometer. **INVERSIONES CASTELAR S.A.C.** Octubre 2018.
- Reprofundización de un pozo tubular hasta los 25 mt. **ZINC INDUSTRIAS NACIONALES.** Octubre 2018.
- Servicio y suministro de HDPE. **INMOBILIARIA SALONICA S.A.C.** Noviembre 2018.
- Desmontaje y montaje pozo de agua e inspección pozo N° 5. **FCA PERUANA ETERNIT S.A.** Noviembre 2018.
- Servicio de desmontaje y montaje de bomba. **HIDROSTAL S.A.** Noviembre 2018.
- Mantenimiento de pozo de agua N° 02. **JUNTA DE PROPIETARIOS DE PUERTO MADERO.** Noviembre 2018.